

CG15L Zero Air

Sistema de ar isento de CO2

Código do produto: 43-1010 (230V) - UK | 43-1020 (230V) - EU | 43-1030 (110V) - US




Descrição

Muitas aplicações de laboratório, tais como aplicações em emissão de ar, requerem gás de calibração. A Peak Scientific desenvolveu o gerador CG15L que produz ar através da remoção de dióxido de carbono e umidade do ar, para aplicações que requeiram desempenho superior aos geradores de ar zero.



Dicas de aplicação

Zero Air, Ultra Zero Air, CO2 Free Air



Generator Details

- **Tipos de gases:** Ar
- **Compressor integrado:** Não

Características principais

- Produz ar seco e limpo, e garante um ótimo fornecimento para instrumentos e geradores de gás
- Fonte contínua de gás de calibração
- Atende ao código de regulamentação 40CFR 86.114-79
- Poucas peças móveis significa uma menor necessidade de manutenção e garante uma vida útil longa para o gerador
- Totalmente silencioso em funcionamento
- Compatível com o módulo Precision Air Compressor
- Mínima necessidade de configuração
- Garantia de 12 meses

Especificações técnicas

CG15L - Sistema de ar isento de CO2

Tipo de gás	Ar
Fluxo máx. de gás:	15L/min
Máx. pureza:	<0.1ppm
Conexão de saída de gás:	1x 1/4" BSP Female
Qualidade mín. do ar de entrada:	100psi/6,9bar
Pressão máx. de entrada:	125psi/8,6bar
Tempo de inicialização:	30 mins
Consumo de energia:	1100/540 W
Voltagem:	120 / 220 V ±10%
Frequência:	50 / 60 Hz
Corrente:	2.6 / 5.2 A
Certificações:	CE
Tamanho (AxLxP) mm	410 x 410 x 430 mm
Tamanho (AxLxP) pol.	16,1 x 16,1 x 16,9 inches
Peso do gerador	58kg / 127,6lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

